


# Plyšio uždengimo metodas



## Darbų atlikimo eiga:

1. Plyšys išdžiovinamas ir išvalomas karšta oro srove,
2. Plyšio zona uždengiama sandariklio mase, panaudojant specialią formą,
3. Rišikliu nedengta mineralinė 0-2 frakcijos mineralinė medžiaga paskleidžiama ir įspaudžiama dar į karštą sandariklio masę.

\*Pastaba: Paruošta pagal R PT 11

	UAB CONSTRUCTION TRADE Technikos g. 9, Kaunas, LT-51242 Lietuva				Objektas:			
	Atest. Nr.	Pareigos	V. Pavardė	Parašas	Data	Brėžinys:		Laida
<u>Etapas</u>	Užsakovas:				Žymuo:		Lapas	Lapų